

Phú Yên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa Máy xét nghiệm nước tiểu URITEK TC-101

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên đang có nhu cầu sửa chữa Máy xét nghiệm nước tiểu URITEK TC-101, kính đề nghị các đơn vị có quan tâm tham gia **khảo sát thực trạng và gửi báo giá chi phí sửa chữa** để Bệnh viện tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Máy xét nghiệm nước tiểu URITEK TC-101 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Linh

Chức vụ: viên chức phòng Tổ chức - Hành chính

Số điện thoại: 0257 3842836

Email: nguyenthihonglinh@phuyen.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 399 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 28 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 07 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị cần sửa chữa theo bảng sau:

T T	Danh mục dịch vụ	Tình trạng hư hỏng của thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ	Yêu cầu dịch vụ	Dự kiến thời gian bảo hành sau sửa chữa
1	Sửa chữa Máy xét nghiệm nước tiểu URITEK TC-101 Seri: 20110909017 Hãng SX: Teco Diagnostics Nước SX: Mỹ Năm SX: 2011	Không đọc được chỉ số xét nghiệm nước tiểu lỗi: TROUB LE-4	01	Gói	Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên	≤ 30 ngày	Sau khi hoàn thành sửa chữa, thiết bị phải hoạt động trở lại bình thường	≥ 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu

Lưu ý: Quý đơn vị có thể đề xuất thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp trong trường hợp việc sửa chữa cần phải thay thế linh kiện và linh kiện không có sẵn trong nước, cần thời gian nhập khẩu hoặc phải chuyển thiết bị về hãng sản xuất để sửa chữa, nhưng phải đảm bảo thời gian thực hiện dịch vụ không quá 60 ngày.

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán:

- Tạm ứng: Không áp dụng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: không quá 10 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

3. Thông tin khác:

- Đề nghị các nhà cung cấp báo giá cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu Báo giá (đính kèm theo).

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hàng Đức Vinh

BÁO GIÁ**Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên, qua khảo sát thực trạng thiết bị, chúng tôi...*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)]* báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
...						
Tổng cộng (Chi phí Báo giá sẽ bao gồm thuế và các chi phí khác)						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày.

3. Thời gian bảo hành: ... *(nhà thầu ghi cụ thể thời gian bảo hành)*

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Các vật tư, linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))