

Số: 822 /YCBG -BV

Phú Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm, sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Minh Phú, bộ phận văn thư, số điện thoại 0257 3829023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 12 năm 2024⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

Số TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa tủ an toàn sinh học Esco AC2 và tủ Esco SCR	- Thay 01 bóng đèn cực tím 220V, dài 90cm; Nsx: ... - Thay 01 bóng đèn cực tím 220V dài 45 cm; Nsx: ... - Bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn các thông số kỹ thuật của tủ	Bộ	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
2	Dịch vụ sửa chữa máy xét nghiệm huyết học Celldyn Ruby. - Số máy: 36795	- Thay 02 van điện từ 26 VDC; Nsx:.. - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy, hiệu chỉnh thông số kỹ thuật	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30

3	Dịch vụ sửa chữa máy đo điện tim Nihon Kohden. - Số máy : 0104152	- Sửa chữa 01 board lọc tín hiệu sóng điện tim; - Sửa chữa 01 bộ máy in kết quả. - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	
4	Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa 300. - Số máy: 03211450	- Sửa chữa 01 board nguồn cấp cho quạt tản nhiệt. - Làm vệ sinh, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng của máy.	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	
5	Dịch vụ sửa chữa máy xét nghiệm miễn dịch tự động Adiva Centaur CP.	- Sửa chữa 01 board nguồn chính của màn hình. - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
6	Dịch vụ sửa chữa máy phun khử khuẩn Anios; - Số máy : A1V5837	- Sửa chữa 01 bộ bec phun hoá chất và thay 01 kim phun; - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
7	Dịch vụ sửa chữa máy bơm tiêm điện Top 5530. - Số máy : 23H0003.	- Thay 01 màn hình hiển thị; - Hiệu chỉnh lại thông số máy.	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
8	Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện B.Braun - Số máy 176620, 176949.	- Sửa chữa 01 board sạc pin dự phòng và thay 01 pin dự phòng 3,6V/2,1A - Hiệu chỉnh lại thông số máy.	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
9	Dịch vụ sửa chữa máy thở Newport E360. - Số máy N14360325107	- Sửa chữa 01 board nguồn chính của máy. - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
10	Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện B.Braun. - Số máy 176687.	- Sửa chữa 01 bộ cần giữ xy lạnh; - Thay cảm biến nhận điện xi lạnh.NSX: ... - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30

11	Dịch vụ sửa chữa bộ tích điện cho monitor trung tâm hãng Maruson 1100A/600W. - Số máy: 431906500197.	- Thay 02 bình ắc quy dự phòng 12V/7,2Ah - Sửa chữa 01 board công suất - Làm vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng.	Máy	1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên	30
----	---	---	-----	---	--------------------------------	----

Lưu ý: Báo giá Bệnh viện nhận được là giá trọn gói, đã bao gồm thuế và các chi phí khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Anh Hoa